



Lager Express

Alle mit einem gelben Rechteck versehenen Produkte werden am gleichen Tag versandt, wenn die Bestellung vor 10 Uhr in unserem Hause eingeht.

Lagerprogramm

Verzinkte Pressroste Standardgitterrost

Maschenweite 30 x 30	
Tragstab	Dimensionen
30-2	200 x 1000
30-2	200 x 1250
30-2	250 x 1000
30-2	250 x 1250
30-2	300 x 500
30-2	300 x 1000
30-2	400 x 500
30-2	400 x 1000
30-2	500 x 500
30-2	500 x 1000
30-2	600 x 500
30-2	600 x 1000
30-2	700 x 500
30-2	700 x 1000
30-2	800 x 500
30-2	800 x 1000
30-2	900 x 1000
30-2	1000 x 500
30-2	1000 x 1000
30-2	1000 x 1250
30-2	1100 x 1000
30-2	1200 x 500
30-2	1200 x 600
30-2	1200 x 1000
30-2	1250 x 1000
30-2	1300 x 1000
30-2	4000 x 1200
20-2	400 x 600
20-2	400 x 800
25-2	500 x 1000
25-2	600 x 1000
25-2	600 x 1200
25-2	750 x 1000
25-2	800 x 1000
30-3	1000 x 1000
30-3	1000 x 1500
30-3	1400 x 1000
30-3	1500 x 500
30-3	1500 x 1000
30-3	3000 x 1000

Maschenweite 30 x 10	
Tragstab	Dimensionen
30-2	200 x 1000
30-2	200 x 1250
30-2	250 x 1000
30-2	250 x 1250

Maschenweite 19 x 19	
Tragstab	Dimensionen
30-2	500 x 1000
30-2	800 x 1000
30-2	1000 x 1000
30-2	3000 x 1000

Maschenweite 30 x 19	
Tragstab	Dimensionen
30-2	800 x 1000
30-2	1000 x 1000
30-2	1200 x 1000
30-3	1500 x 1000

Verzinkte Pressroste Doppelte Rutschhemmung

Maschenweite 30 x 30	
Tragstab	Dimensionen
30-2	600 x 1000
30-2	700 x 1000
30-2	800 x 1000
30-2	900 x 1000
30-2	1000 x 1000
30-3	1200 x 1000

Maschenweite 19 x 30	
Tragstab	Dimensionen
30-3	500 x 1000
30-3	600 x 1000
30-3	700 x 1000
30-3	800 x 1000
30-3	1000 x 1000
30-3	1000 x 1200
30-3	1000 x 1500
30-3	1200 x 1000
30-3	1500 x 1000

Verzinkte Schweißpressroste Matten - Halbmatten

Maschenweite 30 x 30			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
25-2	6100 x 1000	X	X
25-2	3050 x 1000	X	X
30-2	6100 x 1000	X	X
30-2	3050 x 1000	X	X
25-3	3050 x 1000	X	X
30-3	6100 x 1000	X	X
30-3	3050 x 1000	X	
40-3	6100 x 1000	X	X

Maschenweite 30 x 40			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
25-2	3050 x 1000	X	X
30-3	6100 x 1000	X	X
30-3	3050 x 1000	X	

Maschenweite 30 x 19			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-2	6100 x 1000	X	X
30-2	3050 x 1000	X	X
30-3	6100 x 1000		X

Maschenweite 19 x 40			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-2	6100 x 1000	X	X
25-3	6100 x 1000	X	X
30-3	6100 x 1000	X	X

Maschenweite 19 x 19			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-2	6100 x 1000		X
30-3	6100 x 1000		X

Maschenweite 40 x 19			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-3	6100 x 1000	X	



Verzinkte Schweißpressroste Standardgitterrost

Maschenweite 30 x 30	
Tragstab	Dimensionen
30-2	200 x 1000
30-2	250 x 1000
30-2	300 x 1000
30-2	400 x 1000
30-2	500 x 1000
30-2	600 x 1000
30-2	700 x 1000
30-2	800 x 1000
30-2	900 x 1000
30-2	1000 x 1000
30-2	1200 x 1000
30-3	1500 x 1000

Maschenweite 19 x 70			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-2	6100 x 1000		X

Maschenweite 19 x 40 Rutschhemmung			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-3	6100 x 1000	X	

Maschenweite 30 x 30 Rutschhemmung			
Tragstab	Dimensionen	verzinkt	unbehandelt
30-3	6100 x 1000		X

Kunststoffroste

Endbearbeitung	Maschen	Tragstab	Dimensionen
Concave grün RAL 6010	19 x 19	H 30	1990 x 1000
	19 x 19	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1225
	30 x 30	H 30	4000 x 1000
Concave grün RAL 6010	30 x 30	H 38	2000 x 1000
	30 x 30	H 38	3000 x 1000
	30 x 30	H 38	2400 x 1219
	30 x 30	H 38	2440 x 1220

Concave grau RAL 7035	19 x 19	H 30	1990 x 1000
	19 x 19	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1225
	30 x 30	H 30	4000 x 1000

Sillice grün RAL 6010	19 x 19	H 30	1990 x 1000
	19 x 19	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1000
	30 x 30	H 30	2980 x 1225

Sillice grau RAL 7035	30 x 30	H 30	4000 x 1000
--------------------------	---------	------	-------------

Sillice grün RAL 6010	30 x 30	H 30	4000 x 1000
--------------------------	---------	------	-------------

Treppenstufen Verzinkte Pressroste

Maschenweite 30 x 30		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
25-2	600 x 200	120
30-2	600 x 230	120
30-2	600 x 240	120
30-2	600 x 260	150
30-2	600 x 270	150
30-3	600 x 305	180
25-2	700 x 200	120
30-2	700 x 230	120
30-2	700 x 240	120
30-2	700 x 260	150
30-2	700 x 270	150
30-2	800 x 200	120
30-2	800 x 230	120
30-2	800 x 240	120
30-2	800 x 260	150
30-2	800 x 270	150
30-3	800 x 305	180
30-2	900 x 230	120
30-2	900 x 240	120
30-2	900 x 260	150
30-2	900 x 270	150
30-2	1000 x 230	120
30-2	1000 x 240	120
30-2	1000 x 260	150
30-2	1000 x 270	150
30-3	1000 x 305	180
40-3	1200 x 240	120
30-3	1200 x 270	150
30-3	1200 x 305	180

Maschenweite 30 x 10		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
25-2	600 x 240	120
30-2	800 x 270	150
30-2	1000 x 270	150
40-2	1200 x 270	150

Maschenweite 30 x 30 Doppelte Rutschhemmung		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
30-2	600 x 240	120
30-2	700 x 240	120
30-2	800 x 240	120
30-2	800 x 270	150
30-2	900 x 270	150
40-2	1000 x 240	120
40-2	1000 x 270	150
40-2	1200 x 270	150
40-2	1200 x 305	180

Maschenweite 19 x 30 Doppelte Rutschhemmung		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
30-3	700 x 250	150
30-3	800 x 250	150



Treppenstufen Verzinkte Schweißpressrost

Maschenweite 30 x 19		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
30-2	600 x 230	120
30-2	700 x 230	120
30-2	800 x 230	120
30-2	900 x 230	120
30-2	1000 x 230	120
30-2	700 x 240	120
30-2	800 x 240	120
30-2	600 x 260	150
30-2	800 x 260	150

Maschenweite 30 x 30		
Tragstab	Dimensionen	Maschenteilung
30-2	600 x 230	120
30-2	600 x 240	120
30-2	700 x 230	120
30-2	700 x 240	120
30-2	800 x 230	120
30-2	800 x 240	120
30-2	800 x 260	150
30-2	900 x 230	150
30-2	1000 x 230	150
30-2	1000 x 240	120
30-2	1000 x 260	150



Blechprofilroste Rutschhemmung PS CRANT

Länge	Breite	Höhe Dicke	verzinkt	unbehandelt
4020	120	50/2	X	X
4020	180	50/2	X	X
4020	240	50/2	X	X
4020	300	50/2	X	X
4020	360	50/2	X	X
4020	480	50/2	X	X

Blechprofilroste perforiert PS PERF

Länge	Breite	Höhe Dicke	verzinkt	unbehandelt
4020	200	50/2	X	X
4020	250	50/2	X	X
4020	300	50/2	X	X

Edelstahl Pressrost Lager Express Spezial

Maschenweite 30 x 19	
Tragstab	Dimensionen
30-2	3000 x 1000

Maschenweite 30 x 30	
Tragstab	Dimensionen
30-2	3000 x 1000