

# Vollroste

## ➤ produktkarte

Tragstabe und Füllstabe haben die selbe Höhe. Das berücksichtigt eine große Tragfähigkeit in beiden Richtungen. Außerdem sind Sie gegen Reibungen äußerst widerstandsfähig, der Sie Ideal für den intensiven Gebrauch macht.



- Maximale Maße

Fragen Sie uns an.

- Tragstabstärke

Tragstabhöhe: von 20 bis 60 mm.  
Tragstabdicke: von 2 bis 3 mm.  
Andere Typen nach Anfragen

- Herstellungsprinzip



- Maschenteilung

Die Maschenteilung zwischen Trag- und Füllstäben und die Dicke der Trag- und Füllstäbe legen die Maschenweite fest. Die Maschenteilung wird auf der Grundlage der geltenden Normen und Lastgrenzen festgelegt.

**Stärke der Tragstäbe von 2 bis 3 mm**

Die Maschenteilung der Tragstäbe ist allgemein eine 11 er Teilung.  
Die Maschenteilung der Flächenstäbe ist allgemein eine 11 er Teilung.

- Normprodukte

Der JK technic Pressrost wird mit Hilfe von Techniken gefertigt, die eine gleich bleibend hohe Qualität garantieren (Norm NF EN ISO 14 122-2).

Er wird im Allgemeinen aus S 235 JR Stahl gefertigt, wobei die Füllstäbe in die Tragstäbe eingepresst werden. Der Bausatz kann gemäß EU-Norm EN ISO 1461 feuerverzinkt werden.

